

Уведомление

Уважаемые собственники квартир 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 54, 57, 65, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 94, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 113, 114, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 132, 134 в Ваших квартирах отключена пожарная сигнализация (ПС) от общей системы ПС, системы оповещения и дымоудаления. Причиной отключения являются: демонтаж тепловых адресных пожарных извещателей (С2000-ИП-02-02), нарушение полярности при подключении извещателей после ремонта квартир, нарушение целостности двухпроводной линии связи внутри квартир.

На основании Федерального закона №123 ст. 83 в домах данного типа квартиры должны быть оборудованы пожарной сигнализацией согласно проекта.

Собственникам вышеуказанных квартир необходимо в кратчайшие сроки принять меры по восстановлению пожарной сигнализации.

С уважением ООО УК «Стандарт ДВ»

Уведомление

Уважаемые собственники квартир 1, 3, 4, 5, 14, 16, 35, 39, 46, 51, 52, 58, 60, 62, 63, 68, 69, 76, 77, 79, 82, 85, 86, 88, 95, 99, 104, 105, 110, 118, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 140, 142, 145, 148, 151, 153, 155, 160 в Ваших квартирах отключена пожарная сигнализация (ПС) от общей системы ПС, системы оповещения и дымоудаления. Причиной отключения являются: демонтаж тепловых адресных пожарных извещателей (С2000-ИП-02-02), нарушение полярности при подключении извещателей после ремонта квартир, нарушение целостности двухпроводной линии связи внутри квартир.

На основании Федерального закона №123 ст. 83 в домах данного типа квартиры должны быть оборудованы пожарной сигнализацией согласно проекта.

Собственникам вышеуказанных квартир необходимо в кратчайшие сроки принять меры по восстановлению пожарной сигнализации.

С уважением ООО УК «Стандарт ДВ»

Уведомление

Уважаемые собственники офисов 114, 203, 209, 211, 212, 214, 306, 310 в Ваших офисах отключена пожарная сигнализация (ПС) от общей системы ПС, системы оповещения и дымоудаления. Причиной отключения являются: демонтаж дымовых адресных пожарных извещателей (ДИП-34А-01-02), нарушение полярности при подключении извещателей после ремонта офисов, нарушение целостности двухпроводной линии связи внутри офисов.

На основании Федерального закона №123 ст. 83 в домах данного типа офисные помещения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией согласно проекта.

Собственникам вышеуказанных офисов необходимо в кратчайшие сроки принять меры по восстановлению пожарной сигнализации.

С уважением ООО УК «Стандарт ДВ»